



CITTÀ DI ALGHERO

RILEVAZIONE EDIFICI SPORTIVI COMUNALI

CODICE IMPIANTO SPORTIVO

AF291

DENOMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO

Campo da Calcio Comunale Pino Cuccureddu

NUMERO CONTRATTO CONCESSIONE

Concessione prot. N° 151/30 del 01/10/

TITOLO ABILITATIVO

INDIRIZZO

Loc. Maria Pia

TIPO DI PATRIMONIO

Disponibile

VINCOLO D.LGS 42/2004

NO

CONCESSIONARIO

ASD Alghero

REFERIMENTO

Leonardo Tilocca

3403545427

PARERE CONI IMPIANTI SPORTIVI

Presente


DATI CATASTALI

L'edificio è accastato (N.C.E.U.)

NO

Destinazione urbanistica dell'area

ZONA S2



MORFOLOGIA

LA STRUTTURA IN ESAME E':

Corpo di fabbrica unico

STATO DI CONSERVAZIONE		
OPERE EDILIZIE		
strutture portanti verticali e murature	2	
solai	3	
scale	1	
copertura	2	
copertura: grossa e piccola orditura	3	
copertura: manto di copertura	2	
intonaci e rivestimenti interni	2	
intonaci e rivestimenti esterni	2	
controsoffitti	1	
pavimentazioni interne	2	
serramenti interni	3	
serramenti esterni	3	
opere di lattoneria (grondaie, pluviali, etc...)	1	

CONDIZIONI DI SICUREZZA		
CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO SPORTIVO		
agibilità		
collaudo statico o certificato di staticità		
certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)		
nulla osta provvisorio prevenzione incendi (N.O.P.)		
certificato di conformità dell'impianto elettrico		
certificato di conformità dell'impianto antincendio		
certificato di conformità dell'impianto gas		
certificato di conformità dell'impianto idrotermosanitario		
certificato di conformità impianto di riscaldamento		
verifica impianto di messa a terra		
denuncia impianto di protezione scariche atmosferiche		
licenza di esercizio ascensori e montacarichi		
documento relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro		
documento relativo alla sicurezza in caso di incendio		
presenza di libretto impianto termico		
verbalì controlli periodici impianti tecnologici		
certificati plinti torri faro e pali illuminazione		
collaudo tecnico amministrativo opere pubbliche		

- 1 non presente
- 2 non richiede alcun intervento
- 3 richiede intervento di manutenzione parziale
- 4 richiede intervento di manutenzione completa
- 5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
- 6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
- 7 necessità di installazione ex novo
- 8 Impianto non necessario

TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE		
STRUTTURE VERTICALI		
struttura pilastri e travi in cemento armato		
setti portanti in c.a.		
con strutture prefabbricate		
in muratura di blocchi di cls	x	
in muratura armata		
altro tipo		

STRUTTURE ORIZZONTALI E COPERTURA		
solai in c.a. e laterizi	x	
solai in legno	x	
solai con putrelle e laterizi		
solai prefabbricati		
elementi in lamiera		

DISPOSIZIONE COPERTURA		
piana	x	
a falde	x	
a capanna e a padiglione		
altro tipo		

TAMPONATURE (o chiusure esterne)		
muratura	x	
muratura con intercapedine isolante		
pannelli prefabbricati		
facciate continue in vetro e metallo		
altro tipo		

PRESENZA DISPOSITIVI PROTEZIONE ANTINCENDIO		
idranti		NO
estintori		NO
naspo		NO
idranti esterni		NO
cartellonistica		NO
riserva idrica antincendio		NO
porte di sicurezza		NO
scale di sicurezza esterne		NO

- 1 non presente
- 2 non richiede alcun intervento
- 3 richiede intervento di manutenzione parziale
- 4 richiede intervento di manutenzione completa
- 5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
- 6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
- 7 necessità di installazione ex novo
- 8 Impianto non necessario

PARTIZIONI INTERNE		
tramezzi in muratura	x	
pannelli in gesso		
pannelli prefabbricati		

SPAZI ESTERNI		
recinzioni	6	
giardino	6	
aree per il gioco	2	
pavimentazione	6	

ZONA SPETTATORI		
Presente		
indicare il rispetto della relativa norma		
tribune		SI
balaustre		NO

- 1 non presente
- 2 non richiede alcun intervento
- 3 richiede intervento di manutenzione parziale
- 4 richiede intervento di manutenzione completa
- 5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
- 6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
- 7 necessità di installazione ex novo
- 8 Impianto non necessario

ELABORATI PROGETTUALI

PROGETTO REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE

DATI SULLE UTENZE

SERVIZIO IDRICO

intestazione ASD Alghero (Tilocca Leonardo)

codice utente 6685536

matr. Contatore

ENERGIA ELETTRICA

intestazione

n° cliente

codice POD

ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE		
porte	2	
canestri	1	
tabelloni	1	
panchine	2	
tribune	3	
rampa	1	

TIPO DI RISCALDAMENTO		
non esistente		x
centralizzato a gasolio		
centralizzato a GPL		
centralizzato ad aria		
termoconvettori		
pannelli radianti		
PRESENZA AMIANTO		
		NO
BARRIERE ARCHITETTONICHE		

indicare se la struttura/impianto in esame rispetta le disposizioni della L. 13/89

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





TECNICO VERIFICATORE

DATA SOPRALLUOGO

30/08/2017

RISULTANZE IN SEGUITO AL SOPRALLUOGO

- 1) L'impianto di presenta, generalmente, in buone condizioni, comprese le pavimentazioni dei campi da gioco;
2) Non sono presenti le certificazioni degli impianti;
3) La recinzione dell'impianto si presenta, sia internamente che esternamente, lesionata e deteriorata, costituendo un potenziale pericolo sia per gli utilizzatori dell'impianto, sia per i passanti sulla pubblica via, si rende necessaria la completa sostituzione della medesima;
4) Si rileva la presenza di strutture prefabbricate (un container ed un ampio locale adibito, probabilmente, a club house) all'interno dell'area dell'impianto sportivo, in relazione a queste strutture e ai manufatti presenti.

(*) Per ogni tipo d'opera e per ogni impianto viene attribuito un punteggio secondo la seguente classificazione

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1: impianto non necessario | 2: non richiede alcun intervento | 3: richiede intervento di manutenzione parziale | 4: richiede intervento di manutenzione completa |
| 5: richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale | 6: richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo | 7: necessità di installazione ex novo | |