*RILEVAZIONE EDIFICI SPORTIVI COMUNALI*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CODICE IMPIANTO SPORTIVO | AT405 | TIPO DI PATRIMONIO | Disponibile | DATI CATASTALI | |
| DENOMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO | Campo da Calcio a 5 Don Bosco | VINCOLO D.LGS 42/2004 | NO | L'edificio è accastato (N.C.E.U.) | NO |
| NUMERO CONTRATTO CONCESSIONE | prot. N°137/12_21122013 | CONCESSIONARIO | ASD Audax Alghерese | | |
| TITOLO ABILITATIVO | | RIFERIMENTO | Gianluca Monaco | | |
| INDIRIZZO | Via Aldo Moro | | 3356766236 | | |
| | | PARERE CONI IMPIANTI SPORTIVI | Presente | Destinazione urbanistica dell'area | ZONA G3 |



INQUADRAMENTO PLANIMETRICO SCALA 1:5000

ORTOFOTO SCALA 1:2000

MAPPA CATASTALE SCALA 1:2000

**MORFOLOGIA**

LA STRUTTURA IN ESAME E':

Corpo di fabbrica unico

TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE

| STRUTTURE VERTICALI | |
|---|---|
| struttura pilastri e travi in cemento armato | |
| setti portanti in c.a. | |
| con strutture prefabbricate | x |
| in muratura di blocchi di cls | |
| in muratura armata | |
| altro tipo | |

| STRUTTURE ORIZZONTALI E COPERTURA | |
|---|---|
| solai in c.a. e laterizi | |
| solai in legno | |
| solai con putrelle e laterizi | |
| solai prefabbricati | x |
| elementi in lamiera | |

| DISPOSIZIONE COPERTURA | |
|---|---|
| piana | x |
| a falde | x |
| a capanna e a padiglione | |
| altro tipo | |

| TAMPONATURE (o chiusure esterne) | |
|---|---|
| muratura | |
| muratura con intercapedine isolante | |
| pannelli prefabbricati | x |
| facciate continue in vetro e metallo | |
| altro tipo | |

| PARTIZIONI INTERNE | |
|---|---|
| tramezzi in muratura | |
| pannelli in gesso | |
| pannelli prefabbricati | x |

**ELABORATI PROGETTUALI**

**DATI SULLE UTENZE**

| SERVIZIO IDRICO | |
|---|---|
| intestazione | Polisportiva Audax Alghero ASD |
| codice utente | 36609660 |
| matr. Contatore | |

| ENERGIA ELETTRICA | |
|---|---|
| intestazione | Polisportiva Audax Alghero ASD |
| n° cliente | 1005348032 |
| codice POD | IT001E04390772 |
| Matricola Contatore | R00100000000041802 |

**STATO DI CONSERVAZIONE**

| OPERE EDILIZIE | |
|---|---|
| strutture portanti verticali e murature | 3 |
| solai | 2 |
| scale | 1 |
| copertura | 2 |
| copertura: grossa e piccola orditura | 2 |
| copertura: manto di copertura | 2 |
| intonaci e rivestimenti interni | 2 |
| intonaci e rivestimenti esterni | 2 |
| controsoffitti | 1 |
| pavimentazioni interne | 2 |
| serramenti interni | 2 |
| serramenti esterni | 3 |
| opere di lattoneria (grondaie, pluviali, etc...) | 1 |

| IMPIANTI | |
|---|---|
| impianto di riscaldamento | 1 |
| impianto di aria condizionata centralizzato | 1 |
| impianto di ventilazione | 1 |
| impianto elettrico sottotraccia principale | 2 |
| impianto elettrico con canalette esterne | 2 |
| impianto elettrico di emergenza | 1 |
| impianto idrico | 1 |
| impianto igienico sanitario | 1 |
| impianto ascensore | 1 |
| impianto antintrusione | 2 |
| impianto antincendio | 1 |
| impianto protezione scariche atmosferiche | 1 |
| impianto di messa a terra | 2 |
| impianto di illuminazione interno | 2 |
| impianto di illuminazione esterno | 2 |
| impianto termico | 1 |

| SPAZI ESTERNI | |
|---|---|
| recinzioni | 4 |
| giardino | 3 |
| aree per il gioco | 2 |
| pavimentazione | 3 |

| ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE | |
|---|---|
| porte | 3 |
| canestri | 1 |
| tabelloni | 1 |
| panchine | 2 |
| tribune | 3 |
| rampa | 1 |

**CONDIZIONI DI SICUREZZA**

| CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO SPORTIVO | |
|---|---|
| agibilità | |
| collaudo statico o certificato di staticità | |
| certificato di prevenzione incendi (C.P.I) | |
| nulla osta provvisorio prevenzione incendi (N.O.P.) | |
| certificato di conformità dell'impianto elettrico | |
| certificato di conformità dell'impianto antincendio | |
| certificato di conformità dell'impianto gas | |
| certificato di conformità dell'impianto idrotermosanitario | |
| certificato di conformità impianto di riscaldamento | |
| verifica impianto di messa a terra | |
| denuncia impianto di protezione scariche atmosferiche | |
| licenza di esercizio ascensori e montacarichi | |
| documento relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro | |
| documento relativo alla sicurezza in caso di incendio | |
| presenza di libretto impianto termico | |
| verbali controlli periodici impianti tecnologici | |
| certificati plinti torri faro e pali illuminazione | |
| collaudo tecnico amministrativo opere pubbliche | |

| PRESENZA DISPOSITIVI PROTEZIONE ANTINCENDIO | |
|---|---|
| idranti | NO |
| estintori | NO |
| naspo | NO |
| idranti esterni | NO |
| cartellonistica | NO |
| riserva idrica antincendio | NO |
| porte di sicurezza | NO |
| scale di sicurezza esterne | NO |

| ZONA SPETTATORI | Presente |
|---|---|
| indicare il rispetto della relativa norma | |
| tribune | |
| balaustre | |

| TIPO DI RISCALDAMENTO | |
|---|---|
| non esistente | x |
| centralizzato a gasolio | |
| centralizzato a GPL | |
| centralizzato ad aria | |
| termoconvettori | |
| pannelli radianti | |

| PRESENZA AMIANTO | NO |
|---|---|

BARRIERE ARCHITETTONICHE

indicare se la struttura/impianto in esame rispetta le disposizioni della L. 13/89

1 non presente
2 non richiede alcun intervento
3 richiede intervento di manutenzione parziale
4 richiede intervento di manutenzione completa
5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
7 necessità di installazione ex novo
8 Impianto non necessario

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TECNICO VERIFICATORE | Pianif. Giuseppe Zingaro<br>Geom. Andrea Corbia | DATA SOPRALLUOGO | 07/12/2017 |

**RISULTANZE IN SEGUITO AL SOPRALLUOGO**

1) Impianto idrico in comune con il campo di calcio a 11 adiacente;
2) Necessaria una manutenzione completa della recinzione e dell'area esterna al campo da gioco;
3) Le strutture amovibili presenti, prive di conformità, hanno il solo impianto elettrico (privo di certificazione, comunque funzionante);
4) Impianto di illuminazione esterno funzionante ma privo di certificazione, presente anche l'impianto di messa a terra, sempre privo di certificazioni;
5) Terreno da gioco in buone condizioni, necessaria solo una manutenzione ordinaria delle attrezzature (porte da calcio a 5 e porte di allenamento) e delle panchine;
6) Recinzione del campo da gioco in buono stato, necessaria manutenzione ordinaria (tinteggiatura dei pali);
7) Non è presente un accesso per i diversamente abili, l'accesso all'impianto avviene tramite una rampa di scale lungo Via Aldo Moro;
8) Presente il certificato di omologazione da parte della Federazione preposta, non ancora consegnato.
9) Presenza di distacchi tra gli elementi prefabbricati lungo il lato Est della gradinata.

(*) Per ogni tipo d'opera e per ogni impianto viene attribuito un punteggio secondo la seguente classificazione

1: impianto non necessario
2: non richiede alcun intervento
3: richiede intervento di manutenzione parziale
4: richiede intervento di manutenzione completa
5: richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
6: richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
7: necessità di installazione ex novo