CITTÀ DI ALGHERO

RILEVAZIONE EDIFICI SPORTIVI COMUNALI

CODICE IMPIANTO SPORTIVO	AF391	TIPO DI PATRIMONIO	Disponibile	DATI CATASTALI	
DENOMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	Campo da calcio comunale Sa Segada	VINCOLO D.LGS 42/2004	NO	L'edificio è accastato (N.C.E.U.)	SI
NUMERO CONTRATTO CONCESSIONE		CONCESSIONARIO	In disuso	Foglio	26
TITOLO ABILITATIVO	Non presente	RIFERIMENTO		Mappale	694
INDIRIZZO	Sa Segada	PARERE CONI IMPIANTI SPORTIVI		Destinazione urbanistica dell'area	

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO — SCALA 1:5000

ORTOFOTO — SCALA 1:2000

MAPPA CATASTALE — SCALA 1:2000

MORFOLOGIA

LA STRUTTURA IN ESAME E':

Parte di un fabbricato

Specificare fabbricato di pertinenza

TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE

STRUTTURE VERTICALI	
struttura pilastri e travi in cemento armato	
setti portanti in c.a.	
con strutture prefabbricate	
in muratura di blocchi di cls	x
in muratura armata	
altro tipo	

STRUTTURE ORIZZONTALI E COPERTURA	
solai in c.a. e laterizi	x
solai in legno	
solai con putrelle e laterizi	
solai prefabbricati	
elementi in lamiera	

DISPOSIZIONE COPERTURA	
piana	
a falde	
a capanna e a padiglione	
Una falda	x

TAMPONATURE (o chiusure esterne)	
muratura	x
muratura con intercapedine isolante	
pannelli prefabbricati	
facciate continue in vetro e metallo	
altro tipo	

PARTIZIONI INTERNE	
tramezzi in muratura	x
pannelli in gesso	
pannelli prefabbricati	

ELABORATI PROGETTUALI

DATI SULLE UTENZE

SERVIZIO IDRICO
intestazione
codice utente
matr. Contatore

ENERGIA ELETTRICA
intestazione
n° cliente
codice POD

STATO DI CONSERVAZIONE

OPERE EDILIZIE	
strutture portanti verticali e murature	2
solai	2
scale	1
copertura: piana	2
copertura: grossa e piccola orditura	1
copertura: manto di copertura	2
intonaci e rivestimenti interni	2
intonaci e rivestimenti esterni	2
controsoffitti	1
pavimentazioni interne	3
serramenti interni	2
serramenti esterni	3
opere di lattoneria (grondaie, pluviali, etc...)	1

IMPIANTI	
impianto di riscaldamento	1
impianto di aria condizionata centralizzato	1
impianto di ventilazione	1
impianto elettrico sottotraccia principale	6
impianto elettrico con canalette esterne	1
impianto elettrico di emergenza	1
impianto idrico	4
impianto igienico sanitario	4
impianto ascensore	1
impianto antintrusione	1
impianto antincendio	1
impianto protezione scariche atmosferiche	1
impianto di messa a terra	1
impianto di illuminazione interno	6
impianto di illuminazione esterno	7
impianto termico	1

SPAZI ESTERNI	
recinzioni	7
giardino	7
aree per il gioco	1
pavimentazione	2

ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE	
porte	7
canestri	8
tabelloni	8
panchine	8
tribune	7
rampa	8

CONDIZIONI DI SICUREZZA

CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO SPORTIVO	
agibilità	NO
collaudo statico o certificato di staticità	NO
certificato di prevenzione incendi (C.P.I)	NO
nulla osta provvisorio prevenzione incendi (N.O.P.)	NO
certificato di conformità dell'impianto elettrico	NO
certificato di conformità dell'impianto antincendio	NO
certificato di conformità dell'impianto gas	NO
certificato di conformità dell'impianto idrotermosanitario	NO
certificato di conformità impianto di riscaldamento	NO
verifica impianto di messa a terra	NO
denuncia impianto di protezione scariche atmosferiche	NO
licenza di esercizio ascensori e montacarichi	NO
documento relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro	NO
documento relativo alla sicurezza in caso di incendio	NO
presenza di libretto impianto termico	NO
verbali controlli periodici impianti tecnologici	NO
certificati plinti torri faro e pali illuminazione	NO
collaudo tecnico amministrativo opere pubbliche	NO

PRESENZA DISPOSITIVI PROTEZIONE ANTINCENDIO	
idranti	NO
estintori	NO
naspo	NO
idranti esterni	NO
cartellonistica	NO
riserva idrica antincendio	NO
porte di sicurezza	NO
scale di sicurezza esterne	NO

ZONA SPETTATORI

indicare il rispetto della relativa norma

tribune	NO
balaustre	

TIPO DI RISCALDAMENTO	
non esistente	x
centralizzato a gasolio	
centralizzato a GPL	
centralizzato ad aria	
termoconvettori	
pannelli radianti	

PRESENZA AMIANTO	NO

BARRIERE ARCHITETTONICHE

indicare se la struttura/impianto in esame rispetta le disposizioni della L. 13/89

1 non presente
2 non richiede alcun intervento
3 richiede intervento di manutenzione parziale
4 richiede intervento di manutenzione completa
5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
7 necessità di installazione ex novo
8 Impianto non necessario

1 non presente
2 non richiede alcun intervento
3 richiede intervento di manutenzione parziale
4 richiede intervento di manutenzione completa
5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
7 necessità di installazione ex novo
8 Impianto non necessario

1 non presente
2 non richiede alcun intervento
3 richiede intervento di manutenzione parziale
4 richiede intervento di manutenzione completa
5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
7 necessità di installazione ex novo
8 Impianto non necessario

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TECNICO VERIFICATORE Ing. Solinas - Arch. Tiloca - Arch. Cosseddu	DATA SOPRALLUOGO 05/12/2017

RISULTANZE IN SEGUITO AL SOPRALLUOGO

L'impianto è costituito di un campo da calcio a 11, in totale abbandono, uno fabbricato adibito a spogliatoio e una vano tecnico.
Non vi è nessun collegamento agli impianti idrici ed elettrici.

(*) Per ogni tipo d'opera e per ogni impianto viene attribuito un punteggio secondo la seguente classificazione

1: impianto non necessario
2: non richiede alcun intervento
3: richiede intervento di manutenzione parziale
4: richiede intervento di manutenzione completa
5: richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
6: richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
7: necessità di installazione ex novo