





CODICE IMPIANTO AT103
DENOMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO Campo polivalente di basket comunale
NUMERO CONTRATTO CONCESSIONE
TITOLO ABILITATIVO
INDIRIZZO Via F.lli Kennedy - Via De Gasperi

TIPO DI PATRIMONIO Disponibile
VINCOLO D.LGS 42/2004 NO
CONCESSIONARIO Scuola Add. alla Pall. Alghero
RIFERIMENTO

DATI CATASTALI
L'edificio è accastato (N.C.E.U.) NO



MORFOLOGIA
LA STRUTTURA IN ESAME E':
Corpo di fabbrica unico

Table with 2 columns: Description of works (e.g., structures, roof, floor) and a numerical value (e.g., 2, 1, 2).

CONDIZIONI DI SICUREZZA
CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO SPORTIVO

Table with 2 columns: Safety conditions (e.g., stability, fire safety, electrical) and a numerical value (e.g., 1, 2, 3).

- 1 non presente
2 non richiede alcun intervento
3 richiede intervento di manutenzione parziale
4 richiede intervento di manutenzione completa
5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
7 necessità di installazione ex novo
8 Impianto non necessario

Table with 2 columns: Structural type (e.g., vertical structures, walls) and a numerical value (e.g., 2, 1, 2).

Table with 2 columns: Horizontal structures and roof (e.g., solar panels, wooden roof) and a numerical value (e.g., x, 2).

Table with 2 columns: Roof disposition (e.g., flat, gabled) and a numerical value (e.g., x, 2).

Table with 2 columns: External closures (e.g., masonry, insulation) and a numerical value (e.g., x, 2).

Table with 2 columns: Internal partitions (e.g., masonry, panels) and a numerical value (e.g., x, 2).

ELABORATI PROGETTUALI

Table with 2 columns: Data on uses and services (e.g., swimming pool, user code) and a numerical value (e.g., 6, 4, 1).

Table with 2 columns: Plants (e.g., heating, air conditioning, ventilation) and a numerical value (e.g., 1, 2, 3).

Table with 2 columns: External spaces (e.g., enclosures, garden) and a numerical value (e.g., 3, 3, 2).

Table with 2 columns: Fixed sports equipment (e.g., doors, canopies) and a numerical value (e.g., 1, 7, 7).

Table with 2 columns: Presence of protection devices (e.g., extinguishers, fire doors) and a numerical value (e.g., 1, 2, 3).

Table with 2 columns: Spectator zones (e.g., tribunes, balconies) and a numerical value (e.g., NO, NO).

Table with 2 columns: Heating type (e.g., non-existent, gas, GPL) and a numerical value (e.g., x, 2, 2).

PRESENZA AMIANTO NO

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Indicare se la struttura/impianto in esame rispetta le disposizioni di cui alla L. 13/89

TECNICO VERIFICATORE Ing. Laura Solinas Arch. Benedetta Tiloca DATA SOPRALLUOGO 14/12/2017

RISULTANZE IN SEGUITO AL SOPRALLUOGO
1) Il campo da basket si presenta in stato di abbandono;
2) Le recinzioni richiedono interventi di manutenzione completa e di sostituzione in alcune parti;
3) Le balaustre delle tribune in cls non rispettano la norma;
4) Non è stato possibile effettuare un rilievo interno delle strutture dell'impianto;

N.B.
L'adiacente campo da bocce si presenta in totale stato di abbandono

(*) Per ogni tipo d'opera e per ogni impianto viene attribuito un punteggio secondo la seguente classificazione
1: impianto non necessario 2: non richiede alcun intervento 3: richiede intervento di manutenzione parziale 4: richiede intervento di manutenzione completa
5: richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale 6: richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo 7: necessità di installazione ex novo