



**RILEVAZIONE EDIFICI COMMERCIALI COMUNALI**

CODICE IMPIANTO AT103
 DENOMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO Campo da calcio comunale
 NUMERO CONTRATTO CONCESSIONE
 TITOLO ABILITATIVO
 INDIRIZZO Via F.lli Kennedy - Via De Gasperi

TIPO DI PATRIMONIO Disponibile
 VINCOLO D.LGS 42/2004 NO
 CONCESSIONARIO ASD Catalunya
 RIFERIMENTO
 PARERE CON IMPIANTI SPORTIVI

DATI CATASTALI
 L'edificio è accastato (N.C.E.U.) NO
 Destinazione urbanistica dell'area ZONA S1



MORFOLOGIA
 LA STRUTTURA IN ESAME E':
 Corpo di fabbrica unico

TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE
STRUTTURE VERTICALI

struttura pilastri e travi in cemento armato	
setti portanti in c.a.	
con strutture prefabbricate	
in muratura di blocchi di cls	x
in muratura armata	
altro tipo	

STRUTTURE ORIZZONTALI E COPERTURA

solai in c.a. e laterizi	x
solai in legno	
solai con putrelle e laterizi	
solai prefabbricati	
elementi in lamiera	

DISPOSIZIONE COPERTURA

piana	
a falde	x
a capanna e a padiglione	
altro tipo	

TAMPONATURE (o chiusure esterne)

muratura	x
muratura con intercapedine isolante	
pannelli prefabbricati	
facciate continue in vetro e metallo	
altro tipo	

PARTIZIONI INTERNE

tramezzi in muratura	x
pannelli in gesso	
pannelli prefabbricati	

ELABORATI PROGETTUALI

DATI SULLE UTENZE
 SERVIZIO IDRICO
 intestazione
 codice utente
 matr. Contatore
 ENERGIA ELETTRICA
 intestazione
 n° cliente
 codice POD

STATO DI CONSERVAZIONE
OPERE EDILIZIE

strutture portanti verticali e murature	2
solai	2
scale	1
copertura	2
copertura: grossa e piccola orditura	1
copertura: manto di copertura	2
intonaci e rivestimenti interni	3
intonaci e rivestimenti esterni	3
controsoffitti	1
pavimentazioni interne	3
serramenti interni	3
serramenti esterni	3
opere di lattoneria (grondaie, pluviali, etc...)	1

IMPIANTI

impianto di riscaldamento	
impianto di aria condizionata centralizzato	
impianto di ventilazione	
impianto elettrico sottotraccia principale	
impianto elettrico con canaline esterne	
impianto elettrico di emergenza	
impianto idrico	
impianto igienico sanitario	
impianto ascensore	
impianto antintrusione	
impianto antincendio	
impianto protezione scariche atmosferiche	
impianto di messa a terra	
impianto di illuminazione interno	
impianto di illuminazione esterno	
impianto termico	

SPAZI ESTERNI

recinzioni	3
giardino	3
aree per il gioco	2
pavimentazione	2

ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE

porte	2
canestri	1
tabelloni	1
panchine	3
tribune	3
rampa	1

CONDIZIONI DI SICUREZZA

CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO SPORTIVO

agibilità	
collaudo statico o certificato di staticità	
certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)	
nulla osta provvisorio di prevenzione incendi (N.O.P.)	
certificato di conformità dell'impianto elettrico	
certificato di conformità dell'impianto antincendio	
certificato di conformità dell'impianto gas	
certificato di conformità dell'impianto idrotermosanitario	
certificato di conformità impianto di riscaldamento	
verifica impianto di messa a terra	
denuncia impianto di protezione scariche atmosferiche	
licenza di esercizio ascensori e montacarichi	
documento relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro	
documento relativo alla sicurezza in caso di incendio	
presenza di libretto impianto termico	
verbali controlli periodici impianti tecnologici	
certificati plinti torri faro e pali illuminazione	
collaudo tecnico amministrativo opere pubbliche	

PRESENZA DISPOSITIVI PROTEZIONE ANTINCENDIO

idranti	
estintori	
naspo	
idranti esterni	
cartellonistica	
riserva idrica antincendio	
porte di sicurezza	
scale di sicurezza esterne	

ZONA SPETTATORI Presente

indicare il rispetto della relativa norma	
tribune	NO
balaustre	NO

TIPO DI RISCALDAMENTO

non esistente	x
centralizzato a gasolio	
centralizzato a GPL	
centralizzato ad aria	
termoconvettori	
pannelli radianti	


PRESENZA AMIANTO NO

BARRIERE ARCHITETTONICHE
 indicare se la struttura/impianto in esame rispetta le disposizioni SI della L. 13/89

- 1 non presente
- 2 non richiede alcun intervento
- 3 richiede intervento di manutenzione parziale
- 4 richiede intervento di manutenzione completa
- 5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
- 6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
- 7 necessità di installazione ex novo
- 8 Impianto non necessario

- 1 non presente
- 2 non richiede alcun intervento
- 3 richiede intervento di manutenzione parziale
- 4 richiede intervento di manutenzione completa
- 5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
- 6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
- 7 necessità di installazione ex novo
- 8 Impianto non necessario

- 1 non presente
- 2 non richiede alcun intervento
- 3 richiede intervento di manutenzione parziale
- 4 richiede intervento di manutenzione completa
- 5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
- 6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
- 7 necessità di installazione ex novo
- 8 Impianto non necessario

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



TECNICO VERIFICATORE

Ing. Laura Solinas
Arch. Benedetta Tiloca

DATA SOPRALLUOGO

14/12/2017

RISULTANZE IN SEGUITO AL SOPRALLUOGO

- 1) Non è stato possibile effettuare il rilievo dell'interno delle strutture dell'impianto sportivo;
- 2) Il campo da calcio a 5 si presenta in buone condizioni;
- 3) La recinzione richiede una parziale manutenzione;
- 4) Le tribune metalliche del campo di calcio a 5 non rispettano la norma sulle balaustre e i parapetti, sono, inoltre, presenti ulteriori sedute in metallo e plastica adiacenti alle tribune;

(*) Per ogni tipo d'opera e per ogni impianto viene attribuito un punteggio secondo la seguente classificazione

1: impianto non necessario	2: non richiede alcun intervento	3: richiede intervento di manutenzione parziale	4: richiede intervento di manutenzione completa
5: richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale	6: richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo	7: necessità di installazione ex novo	