




RILEVAZIONE EDIFICI SPORTIVI COMUNALI

CODICE IMPIANTO SPORTIVO	AT421	TIPO DI PATRIMONIO	Disponibile
DENOMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	Campo da calcio Fertilia	VINCOLO D.LGS 42/2004	
NUMERO CONTRATTO CONCESSIONE		CONCESSIONARIO	
TITOLO ABILITATIVO	Non presente	RIFERIMENTO	
INDIRIZZO	Via Parenzo	PARERE CONI IMPIANTI SPORTIVI	Non presente

DATI CATASTALI	
L'edificio è accatasto (N.C.E.U.)	SI
Foglio	49
Mappale	813-77
Destinazione urbanistica dell'area	ZONA C1/SQ



MORFOLOGIA
LA STRUTTURA IN ESAME E':
Corpo di fabbrica unico

TIPOLOGIA STRUTTURALE PREVALENTE
STRUTTURE VERTICALI

struttura pilastri e travi in cemento armato	
setti portanti in c.a.	
con strutture prefabbricate	
in muratura di blocchi di cls	x
in muratura armata	
altro tipo	

STRUTTURE ORIZZONTALI E COPERTURA

solai in c.a. e laterizi	x
solai in legno	x
solai con putrelle e laterizi	
solai prefabbricati	
elementi in lamiera	

DISPOSIZIONE COPERTURA

piana	x
a falde	
a capanna e a padiglione	x
altro tipo	

TAMPONATURE (o chiusure esterne)

muratura	x
muratura con intercapedine isolante	
pannelli prefabbricati	
facciate continue in vetro e metallo	
altro tipo	

PARTIZIONI INTERNE

tramezzi in muratura	x
pannelli in gesso	
pannelli prefabbricati	

ELABORATI PROGETTUALI

DATI SULLE UTENZE

SERVIZIO IDRICO	
intestazione	
codice utente	
matr. Contatore	
ENERGIA ELETTRICA	
intestazione	
n° cliente	
codice POD	

STATO DI CONSERVAZIONE

OPERE EDILIZIE

strutture portanti verticali e murature	7
solai	7
scale	1
copertura: piana	7
copertura: grossa e piccola orditura	1
copertura: manto di copertura	7
intonaci e rivestimenti interni	7
intonaci e rivestimenti esterni	7
controsoffitti	1
pavimentazioni interne	7
serramenti interni	7
serramenti esterni	7
opere di lattoneria (grondaie, pluviali, etc...)	7

IMPIANTI

impianto di riscaldamento	1
impianto di aria condizionata centralizzato	7
impianto di ventilazione	1
impianto elettrico sottotraccia principale	7
impianto elettrico con canalette esterne	7
impianto elettrico di emergenza	1
impianto idrico	7
impianto igienico sanitario	1
impianto ascensore	1
impianto antintrusione	1
impianto antincendio	1
impianto protezione scariche atmosferiche	1
impianto di messa a terra	1
impianto di illuminazione interno	7
impianto di illuminazione esterno	7
impianto termico	1

SPAZI ESTERNI

recinzioni	7
giardino	7
aree per il gioco	7
pavimentazione	7

ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE

porte	7
canestri	1
tabelloni	1
panchine	7
tribune	7
rampa	1

CONDIZIONI DI SICUREZZA

CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO SPORTIVO

agibilità	NO
collaudo statico o certificato di staticità	NO
certificato di prevenzione incendi (C.P.I)	NO
nulla osta provvisorio prevenzione incendi (N.O.P.)	NO
certificato di conformità dell'impianto elettrico	NO
certificato di conformità dell'impianto antincendio	NO
certificato di conformità dell'impianto gas	NO
certificato di conformità dell'impianto idrotermosanitario	NO
certificato di conformità impianto di riscaldamento	NO
verifica impianto di messa a terra	NO
denuncia impianto di protezione scariche atmosferiche	NO
licenza di esercizio ascensori e montacarichi	NO
documento relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro	NO
documento relativo alla sicurezza in caso di incendio	NO
presenza di libretto impianto termico	NO
verbali controlli periodici impianti tecnologici	NO
certificati plinti torri faro e pali illuminazione	NO
collaudo tecnico amministrativo opere pubbliche	NO

PRESENZA DISPOSITIVI PROTEZIONE ANTINCENDIO

idranti	NO
estintori	NO
naspo	NO
idranti esterni	NO
cartellonistica	NO
riserva idrica antincendio	NO
porte di sicurezza	NO
scale di sicurezza esterne	NO

ZONA SPETTATORI

indicare il rispetto della relativa norma	
tribune	NO
balaustre	NO

TIPO DI RISCALDAMENTO

non esistente	x
centralizzato a gasolio	
centralizzato a GPL	
centralizzato ad aria	
termoconvettori	
pannelli radianti	

PRESENZA AMIANTO

	SI
--	----

BARRIERE ARCHITETTONICHE

indicare se la struttura/impianto in esame rispetta le disposizioni della L. 13/89

- 1 non presente
- 2 non richiede alcun intervento
- 3 richiede intervento di manutenzione parziale
- 4 richiede intervento di manutenzione completa
- 5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
- 6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
- 7 necessità di installazione ex novo
- 8 Impianto non necessario

- 1 non presente
- 2 non richiede alcun intervento
- 3 richiede intervento di manutenzione parziale
- 4 richiede intervento di manutenzione completa
- 5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
- 6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
- 7 necessità di installazione ex novo
- 8 Impianto non necessario

- 1 non presente
- 2 non richiede alcun intervento
- 3 richiede intervento di manutenzione parziale
- 4 richiede intervento di manutenzione completa
- 5 richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale
- 6 richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo
- 7 necessità di installazione ex novo
- 8 Impianto non necessario

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





TECNICO VERIFICATORE Ing. Solinas - Arch. Tiloca - Arch. Cosseddu DATA SOPRALLUOGO 05/12/2017

RISULTANZE IN SEGUITO AL SOPRALLUOGO

Il complesso sportivo è in stato di abbandono totale e comprende tre discipline:

- Campo da calcio a 11;
- Campo da calcio a - Tennis;
- Bocce.

I fabbricati funzionali alle attività sportive sono inaccessibili.

La recinzione esterna è di tipo misto in blocchi di tufo e rete metallica.

(*) Per ogni tipo d'opera e per ogni impianto viene attribuito un punteggio secondo la seguente classificazione

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1: impianto non necessario | 2: non richiede alcun intervento | 3: richiede intervento di manutenzione parziale | 4: richiede intervento di manutenzione completa |
| 5: richiede intervento di sostituzione o rifacimento parziale | 6: richiede intervento di sostituzione o rifacimento completo | 7: necessità di installazione ex novo | |